


※外構工事は、この予定図面を基本に行いますが、施工段階で現況に合わせるため、売主の判断により変更になります。現況優先となりますので、予めご了承ください。



既存+化粧CB1段積+フェンスH1200  
SBIC REリブ 2SP (グレー)  
ルシアフェンスX01型 T120 (桑炭+ブラック) → GL+1600

高木H3.5m×2 (シマトリコ・ソコ)  
スボットライト12V×2  
LIXIL SSP-G2型45° (ブラック)

簡易砂利止め

既存+化粧CB1段積+フェンスH800  
三協アルミ ユメッシュE型2008 (ブラック)

既存+化粧CB1段積+フェンスH800  
三協アルミ ユメッシュE型2008 (ブラック)

防草シート+砂利敷き

1号棟  
GL+450

低木+下草

戸当たり取付

ボーチ造作、階段造作  
タイル仕上げ  
コルト307

玄関タイル貼り

既存+化粧CB1段積 (GL+650)+フェンスH800  
三協アルミ ユメッシュE型2008 (ブラック)

既存+化粧CB2段積 (GL+850)+フェンスH1000  
積水樹脂 G0フェンス (白)

防草シート+砂利敷き

既存+化粧CB1段積+フェンスH800  
三協アルミ ユメッシュE型2008 (ブラック)

既存+化粧CB1段積+フェンスH800  
三協アルミ ユメッシュE型2008 (ブラック)

ボーチ造作、階段造作  
タイル仕上げ  
アイコトリーワーク アーレイ (D64)

中木1.5m×2 スマ (ガートン) ス  
下部下草 廻り芝  
(ユカリホホラス・オリブ)  
スボットライト12V×2  
LIXIL SSP-G2型45° (ブラック)

高木H3.5m (シマトリコ)  
+スボットライト12V+下草+ガートンロック  
LIXIL SSP-G2型45° (ブラック)

芝貼り

法面 (境界内) コンクリート打設 刷毛引き仕上げ

電柱まわり 砂利敷き

駐車場土間コンクリート  
刷毛引き仕上げ

U字溝交換・補修

手摺H800  
LIXIL グリップライン (ブラック)  
トップビーム+横棧

箱抜き+スリット タマリユ

77ローチ  
芝+洗出しコンクリート

ピンコロ1~3丁掛  
1号棟土間+20mm  
境界際エキパン

造作門柱 W現地合わせ  
+低木+下草

箱抜き+スリット タマリユ

ピンコロ1~3丁掛  
1号棟土間+20mm  
境界際エキパン

77ローチ  
芝+洗出しコンクリート

造作門柱 W現地合わせ  
+低木+下草

手摺H800  
LIXIL グリップライン (ブラック)  
トップビーム+横棧

駐車場土間コンクリート  
刷毛引き仕上げ

箱抜き+スリット タマリユ

造作門柱 W1500\*H1500

LIXIL コーキング (LED照明ユニットあり)

インターホンの部分 ジョリパット仕上げ

インターホンのカバー オールワン ミュール

LIXIL フラット横型ボス (埋込枠あり)

セラランテ 300\*600

既存+化粧CB2段積+フェンスH1000  
ルシアフェンスX01型 (桑炭+ブラック) 4m分  
※フェンス天端合わせる → 3号棟GL+1600

高木3.5m (シマトリコ)、下草なし  
+中木1.5m (ユカリホホラス)  
スボットライト12V×2  
LIXIL SSP-G2型45° (ブラック)

セラランパッド、タマリユ下防草シート+砂利敷き

3号棟  
GL-750

戸当たり取付

ボーチ、階段造作 タイル仕上げ  
長江陶業 石華-1

玄関タイル貼り 長江陶業 石華-1

立水柱  
トーン コルム+パン 金彩水鉢

高木3.5m (ソコ)  
+中木1.5m×2 (シマトリコ・ソコ)  
+低木+下草  
スボットライト12V×2  
LIXIL SSP-G2型45° (ブラック)  
※隣地庭なるべく隠す、通路は確保

簡易見切り

芝貼り

※化粧CB → SBIC REリブ 2SP (グレー)  
※タイルの割り付けで50mm以下の切りものはNG  
※植栽は緑化計画図を確認の事

1号棟 スボットライト (植栽用) → 4, スボットライト (歩行用) → 6, フットライト → 3  
2号棟 スボットライト (植栽用) → 3, フットライト → 4  
3号棟 スボットライト (植栽用) → 4, フットライト → 3

※図面・イメージパースと実際の商品の色や形状等は異なる場合がございます。  
※図面寸法と施工寸法は誤差が生じる場合がございます。詳細は現場調整とさせていただきます。

※コンクリートを使用する部分は、コンクリートの性質上クラック(ひび)が生じる場合がございます。  
※コンクリート製品及びセメントを使用する部分は、白華現象(あくが白く浮き出る)が発生する場合がございます。

※防草シートは完全に雑草の発生を防ぐことはできません。  
※地中埋設物等により構造物の位置及び撤去処分等、変更となる場合がございます。

Date	2023.5.24			
Update	5.29	7.1	7.4	8.16
	5.31	7.2	7.15	8.21
	6.23	7.3	7.31	8.22